



مهم


يرجى قراءة الاحتياطات ودليل الإعداد هذا ودليل المستخدم الم PRINTED في القرص المضغوط بعناية لاستيعاب الاستخدام الآمن والفعال.

المتضمنة ColorNavigator




مشكلة عدم وجود صورة



في حالة عدم عرض أي صورة على الشاشة حتى بعد تنفيذ إجراء الإصلاح التالي، اتصل بوكيل EIZO المحلي.

السبب المحتمل والعلاج	مشاكل
<ul style="list-style-type: none"> تحقق ما إذا كان سلك الطاقة متصلة بشكل صحيح. قم بتشغيل مفتاح الطاقة الرئيسي. اضغط على الزر . أوقف تشغيل مصادر الطاقة الرئيسية، ثم أعد تشغيله مرة أخرى بعد مرور بضع دقائق. 	مؤشر التشغيل لا يضيء.
قم بزيادة "Brightness" (السطوع) و/أو "Gain" (الاكتساب) في قائمة الضبط.	يضيء مؤشر التشغيل باللون الأزرق.
<ul style="list-style-type: none"> قم بتحويل إشارة الدخل باستخدام SIGNAL. شغل الماوس أو لوحة المفاتيح. افحص للتحقق من أن جهاز الكمبيوتر قيد التشغيل. 	يضيء مؤشر التشغيل باللون البرتقالي.
لم توصيل الجهاز باستخدام منفذ DisplayPort/HDMI فهل يوجد به مشكلة، قم بحل المشكلة، وأوقف تشغيل الشاشة، ثم أعد تشغيلها مرة أخرى. راجع دليل المستخدم لجهاز الخرج الذي يستخدمه للتعرف على التفاصيل.	مؤشر التشغيل يومض باللون البرتقالي والأزرق.
<ul style="list-style-type: none"> قد تظهر رسالة المعروضة على اليسار، وذلك لأن بعض أجهزة الكمبيوتر لا تُخرج الإشارة مباشرة بعد تشغيل الطاقة. افحص للتحقق من أن جهاز الكمبيوتر قيد التشغيل. تحقق ما إذا كان كابل الإشارة متصلة بشكل صحيح. قم بتحويل إشارة الدخل باستخدام SIGNAL. 	تظهر هذه الرسالة في حالة عدم وجود إشارة دخل. مثال: 
<ul style="list-style-type: none"> تحقق ما إذا ثارت تحذية جهاز الكمبيوتر لموافقة متطلبات الدقة وتعدد المسح العمودي الخاص بالشاشة. أعد تشغيل الكمبيوتر. قم بتغيير الوضع إلى الوضع المناسب باستخدام برامج الأدوات المساعدة الخاصة بلوحة الرسمومات. راجع دليل لوحة الرسمومات للحصول على التفاصيل. <p>fD: تردد الصورة النقطي fH: تردد المسح الأفقي fV: تردد المسح العمودي</p>	توضيح الرسالة أن إشارة الدخل خارج نطاق التردد المحدد. (يتم عرض تردد الإشارة هنا باللون الأرجواني). مثال: 

Windows



Windows 8 / Windows 7 / Windows Vista






Windows XP



Windows 8 / Windows 7 / Windows Vista

ColorNavigator

Mac OS X



SelfCalibration



- التجنب التأثير على دقة قياس المستشعر المدمج، احرص على عدم تغيير كمية الضوء الخيط بدرجة كبيرة والذي يدخل المستشعر المدمج أثناء القياس.

- استخدام غطاء الشاشة موصى به.

- أثناء القياس، لا تقرب وجهك ولا أي من الكائنات من الشاشة، ولا تنظر إلى المستشعر.

- ضع الشاشة في البيئة التي لا يدخل فيها الضوء الخارجي مباشرة على جزء المستشعر.

- لتعليمات التشغيل، عليك بالرجوع إلى "المراجع السريع" ودليل المستخدم ColorNavigator (مختزن في القرص المضغوط).
- لتفاصيل حول SelfCorrection، راجع دليل مستخدم الشاشة الموجود في القرص المضغوط.

